



Schloss Eutin

Gutachten über Gebäudeschäden am Schloss in Eutin



Ansicht Nordfassade



Riss im Obergeschoss

Projekt

Das Schloss Eutin hat Risse im Mauerwerk. In früheren Gutachten und Stellungnahmen wurden mögliche Rissursachen und Zusammenhänge mit Bauarbeiten am Gebäude diskutiert. Eigene Untersuchungen im Vergleich zur 2 Jahre alten Risskartierung ergaben, dass markante Risse neu entstanden sind. Ebenso war durch die Überwachung durch Rissmonitore erkennbar, dass sich alte Schadensbilder verschlechterten und sanierte Risse neu gerissen waren.

Guericke Ingenieurgesellschaft wurde beauftragt, die Ursache der Entstehung bzw. Entwicklung der Risse in einem Parteigutachten zu beurteilen.



Dachtragwerk



Rissmonitor