



## Dorfkirche, Pässe



*Ansicht*

### **Bauvorhaben**

Die Kirche ist ein einschiffiger, zweijochiger Backsteinbau mit quadratischem Chor, die in der ersten Hälfte des 14. Jh. errichtet wurde. Die Schadensbilder führten zur Sperrung der Kirche. Es besteht Einsturzgefahr für das Gewölbe.

### **Aufgaben:**

- Sicherung der Gewölbeauflager
- Sanierung eines Gewölbes
- Sicherung des westlichen Gewölbes durch ein ergänzendes Tragwerk, danach Sanierung des Gewölbes



*Ansicht*



*Umfangreiche Gewölbeschäden*



*Rissbildungen*