



## Kirke, Pässe



*Fasade*

### Prosjektering

Kirken på landbyen Pässe i Mecklenburg ble bygget i det 1300-tallet.

Skaden forårsaket kirkens lukning. Det er fare for sammenbrudd av hvelver.

### Oppgave:

- statisk analyse av hvlever og støttende murverk
- Planlegging, beregninger og overvåking for byggeprosessen med:
  - sikring av den vestlige hvelvet ved hjelp av en trekonstruksjon under som tilleggsstruktur over byggeperioden
  - sikring og rehabilitering av hvelver



*Fasade*



*Omfattende hvelvskader*



*Sprengning*